

KIT REPARATION 2 CAMES

Réf. Onyarbi 50.02.11.1



Division REMORQUE

Type FREIN

Marque MERITOR

**Type
d'article**

KITS DE RÉPARATION D'ARBRE À CAMES

Réf.

d'origine AXL 132 (X2)

Poids 1.27

Applications compatibles

- TM

Compatible

Marque	Modèle
MERITOR	AXL 132 (X2)